



Контактная информация

Ваш менеджер



Marshall
professional quality



MASTER
COLOR
PAINT YOUR LIFE!



**БОЯУЛАРДЫ ЖАҒУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ КРАСОК
БҮЁҚНИ СУРТИШ БҮЙИЧА КҮРСАТМА**

БОЯУЛАРДЫ ЖАҒУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ КРАСОК БҮЁҚНИ СУРТИШ БҮЙИЧА КҮРСАТМА



АРАЛАСТЫР

Қолданар алдында міндетті түрде бояуды араластырыңыз

ПЕРЕМЕШАЙТЕ

Перед использованием обязательно перемешайте краску

АРАЛАШТИРИНГ

Ишлатишдан аввал албатта бүйеңни аралаштиринг



СҰЙЫЛУҒА БОЛМАЙДЫ

Жаққышпен бояу кезінде сұйылуға болмайды

НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ

Не разбавлять при покраске кистью

СУВ ҚУШМАНГ

Чұтка билан бұяшда сув қушманг



АСЫРА СҰЙЫЛУҒА БОЛМАЙДЫ МАХ 1:10

Білікшемен немесе сырлағыш пультпен бояу кезінде

НЕ ПЕРЕРАЗБАВЛЯЙТЕ МАХ 1:10

При покраске валиком или краскопультом

КУП СУВ ҚУШМАНГ МАКСИМАЛ 1:10

Валик ёки бүйвчи мослама билан бұяшда



ДҰРЫС СҰЙЫЛТ

Қажет болған жағдайда орамада көрсетілген өндірушінің ұсыныстарына сәйкес сұйырту керек

РАЗБАВЛЯЙТЕ ПРАВИЛЬНО

При необходимости разбавить в соответствии с рекомендациями производителя указанными на упаковке

СУВНИ ТҰҒРИ ҚҰШИНГ

Зарурат туғилганда, ишлаб чиқарувчининг қадоқдағи тавсияларига мувофиқ су қушинг



ТЕГИСТЕ

Бояу алдында бетті тегістеу керек

ГРУНТУЙТЕ

Перед покраской нужно загрунтовать поверхность

ГРУНТЛАНГ

Бұяшдан аввал юзин грунтлаш керак



ЖАУЫП ҚОЙ

Бөлмеде өтпе жел болмауы тиіс. Терезелер мен есіктерді жауып қою керек

ЗАКРОЙТЕ

В помещении не должно быть сквозняков. Закрой окна и двери

ЁПИНГ

Хонада хеч қанақа елвизак бұлмаслиги лозим. Дераза ва эшикларни ёпинг



БҮРКЕП ҚОЙ

Еденді, жиһазды бүркеп қою керек

НАКРОЙТЕ

Накрыть пол, мебель

УСТИНИ ЁПИНГ

Полни жихозни ёпинг



ТЕМПЕРАТУРА МЕН ЫЛҒАЛДЫЛЫҚТЫ САҚТА

Оңтайлы температура T = +18...+22C және ылғалдылық F=50%

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ

оптимальные температура T=+18...+22C и влажность F=50%

ХАРОРАТ ВА НАМЛИКНИ САҚЛАНГ

Оптимал харорат T = +18 ... +22C ва намлик F = 50%



АҚЫЛМЕН ТАҢДА

Құралды бет пен бояудың ерекшеліктеріне қарай таңда

ПОДБИРАЙТЕ С УМОМ

Выбирай инструмент исходя из особенностей поверхности и краски

ОҚИЛОНА РАВИШДА ТАҢЛАНГ

Асбобни ю за ва бүйеңнинг хусусиятларидан келиб чиққан равишда таңланг



ДҰРЫС ТАҢДА

Білікше түгінің биіктігі беттің кедір бұдырлығына байланысты

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО

Высота ворса валика зависит от шероховатости поверхности

ТҰҒРИ ТАҢЛАНГ

Валик тукининг баландлиги юза гадир - будурлигига боғлиқ



КҮТЕ ТҮР

Қабаттар арасында 1 - ден 24 сағатқа дейі келтіру уақытын сақта

ПОДОЖДИТЕ

Выдерживай время сушки между слоями от 1 до 24 ч

КУТИНГ

Қатламлар орасидағи куриتيش вақтини 1 дан 24 соатгача ушланг



АСЫҚПА

Жабынның беріктікті алуы 14 - 28 күн (өнімнің түріне байл анысты)

НЕ ТОРОПИТЕСЬ

Набор прочности покрытия 14 - 28 дней (в зависимости от продукта)

ШОШИЛМАНГ

Қоплама пухталик туплами - 14 -28 кун (махсулотга боғлиқ)



ДҰРЫС САҚТА

Көлеңкеде, қақпағын мықтап жауып, +5...+30C температурада сақтау керек

ХРАНИТЕ ПРАВИЛЬНО

Хранить в тени, с плотно закрытой крышкой, температура +5...+30C

САҚЛАНГ ТҰҒРИ

Сояда , мақкам ёпиқ қопқоқ билан, +5 ... +30C хароратда сақлаш керак.



СЕНИМДІ ЕМЕССИҒЕ ҚОҢЫРАУ ШАЛ

Егер сұрақтар болса, бізге қоңырау шал

НЕ УВЕРЕНЫ - ПОЗВОНИТЕ

если есть вопросы, звоните нам

ИШОНМАСАНГИЗ ҚҰНҒИРОҚ ҚИЛИНГ

Агар савол бұлса, бизга құнғироқ қилинг

